



### UWAGI:

- 1) W strefie cokołowej zatapia się pancerną siatkę na styk nie stosując zakładów.
- 2) Całość zbroi się siatką z włókna szklanego, które zapobiega spękanom w miejscu łączenia się pasów siatki pancernej.



Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów  
NIP 574-167-78-56  
IDS 243326087

TEMAT	Termomodernizacja budynku Gminnego Domu Kultury w Kobiórze	
ADRES INWESTYCJI	Gminny Dom Kultury, ul. Centralna 16 ; 43-210 Kobiór	DATA IX 2015
INWESTOR	Gmina Kobiór ul. Kobiórska 5 ; 43-210 Kobiór	SKALA -
TREŚĆ RYS.	Zbrojenie strefy cokołów	NR RYS. <b>D-6</b>
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT	tech. Sławomir Dukat Upr. bud. nr UAN.V.8388/43/90	
ASYSTENT	mgr inż. Piotr Chądzyński	